					1 S 121 Godensholt 2,720 1,250 6,20 Apen 3,970 1,250 6,20	1 2 3 4 5	Dringl. Nr. nach bis [km] [i	. Kreis -	
	21 21 24	5 8 ***	40		20 Asphalt	6 7	der [m] Befest.	eite Art	
E	2	11 2 3		3 S	Ausbrüche in der Oberfläche vorhanden.	8	des Zustandes	Beschreibung	
8 ° 2 W	herstellen.	Asphalttragschicht einbauen und eine neue Deckschicht	Tragschichtmaterial einbringen. Verstärkung mit	ausfräsen und Vorprofilierung aus	OB und Deckschicht abfräsen. Wo erf.,	9	Sanierungs- maßnahmen	erforderliche	
×	я К		E .	8	480.000	10	€ gesamt	Kosten	
			aufgebracht, Fräsgut war unbelastet	gerrast und 6 cm Tragschicht + 3,5 cm Deckschicht wieder	2023 Im 1. B.A. haben wir 8 cm	1	4	Bemerkungen	